

令和8年7月21日（火）9時時点
防災危機管理課
電話027-898-5935

令和8年7月17日（金）の大雨にかかる対応状況・被害について（第1報）

※調査の結果、被害がない場合は本報告をもって最終報とします。

1 気象警報等及び本市の主な対応経過

日付	時刻	気象情報	本市対応
7月17日	13:45	・レベル2土砂災害注意報発表	
	14:33	・レベル2大雨注意報発表	
	15:12	・レベル3大雨警報発表	・前橋市災害警戒本部 （本部長：危機管理監）設置 ・各支所、市民SC現地災害対策本部設置
	19:16	・レベル3大雨警報解除 ・レベル2土砂災害注意報継続	・前橋市災害警戒本部（本部長：危機管理監）廃止
	21:40	・レベル4大雨危険警報発表 ・レベル3土砂災害警報発表	・前橋市災害警戒本部 （本部長：危機管理監）設置 ・各支所、市民SC現地災害対策本部設置
	21:48	・群馬県気象防災速報（線状降水帯直前予測）第1号発表	
	22:07	・レベル4土砂災害危険警報発表	
	22:30		・自主避難所開設（7箇所） 大胡・宮城・富士見公民館、粕川支所、南橋・芳賀・総社市民SC
7月18日	02:49	・レベル4大雨危険警報解除 レベル2大雨注意報に切り替え ・レベル4土砂災害危険警報解除 レベル2土砂災害注意報に切り替え	
	03:00		・前橋市災害警戒本部（本部長：危機管理監）廃止、自主避難所閉鎖

2 降雨状況、河川水位（7月17日15時12分～7月18日3時00分）

（降雨状況）

観測所名	大胡 （河原浜町）	富士見 （富士見町赤城山）	前橋（県） （上細井町）	横室 （富士見町横室）
総雨量 （最終降雨時間）	151.4mm （3:00）	77.9mm （3:00）	53.1mm （3:00）	57.8mm （03:00）
観測所名	前橋（国） （元総社町）	苗ヶ島 （鼻毛石町）	赤城山 （富士見町赤城山）	前橋（気） （昭和町）
総雨量 （最終降雨時間）	41.4mm （03:00）	62.1mm （03:00）	112.5mm （03:00）	70.5mm （03:00）

（水位周知河川水位）・・・従来型水位計は水深標記

観測所名	利根川 （県庁裏）	桃ノ木川 （上泉）	桃ノ木川 （筑井）	荒砥川 （大胡）
最高水位	0.76m （02:50）	0.91m （02:50）	1.54m （01:30）	1.80m （01:30）
水防団待機水位	3.00m	2.20m	1.80m	1.80m
氾濫注意水位	3.50m	2.30m	2.90m	2.20m
観測所名	荒砥川 （下増田）	赤城白川 （細井）		
最高水位	2.69m （01:30）	1.82m （00:50）		
水防団待機水位	2.20m	2.30m		
氾濫注意水位	2.60m	2.50m		

（水位周知河川水位・危機管理型水位計）・・・危機管理型水位計は標高標記

観測所名	広瀬川（15.3k 新 須永橋）
最高水位	69.38 （1:40）
観測開始水位	69.07
危険水位	69.47

（消防隊河川巡視結果）

- ・ 7月18日1時24分
桂川（新中橋）欄干ぎりぎりまで水位が上がっている。道路冠水しているが、側溝等からの溢れ。
- ・ 7月18日1時35分
桂川（新中橋）の欄干にごみがたまり、道路に水が流れ出ている。
- ・ 7月18日2時30分頃
桂川（新桂川橋）北側に位置する無名橋の崩落可能性有りとの報告を受け河川巡視したが、落橋は確認できなかった。
※その後、道路管理課が7月18日2時47分に落橋確認。

3 避難者状況（7月19日 3時00分 時点）

本事案に対する避難者数はなし。

4 被害状況（7月21日 9時00分 時点）

（1）人的被害・住家被害

種別		件数	主な被害内容
人的被害		0	—
住家等被害	浸水被害	5	・ 床上浸水 なし ・ 床下浸水 総社町総社、今井町、東大室町、西大室町、飯土井町 各1件
	浸水以外	0	—

（2）農政部関係

件数	主な被害内容
22	・ 農業ハウスへの雨水流入 ・ 土砂・崖の洗掘 ・ ブロック・ガードレールの崩落 ・ 法面の崩落・流入 ・ パイプ・水路の閉塞 ・ 畑のひび割れ ・ 倒木

（3）建設部関係

件数	主な被害内容
27	・ 橋梁の崩落（無名橋）、道路の崩落及び陥没 ・ 法面の崩落、護岸の崩落 ・ 道路への土砂流出 ・ 水路の越水 ・ 倒木 ・ 国体道路大渡橋下の冠水による車両浸水被害

(4) 水道局関係

件数	主な被害内容
1	桂川（新桂川橋）北側に位置する無名橋の崩落により、農業集落排水の圧送管も崩落。対応として、バキューム車による汚水移送を実施中。

(5) 市有施設関係

件数	主な被害内容
1 3	市有施設の雨漏り