

清掃工場周辺空間放射線量測定結果一覧

測定高さ: 地表から1メートル
測定機器: シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B) 単位: マイクロシーベルト/時

No	測定日	測定時刻	測定地点	住 所	測定地点	測定値	天気	地面状態
1	5月16日	10:07	六供清掃工場	六供町1536	東境界歩道上	0.07	晴	コンクリート
2		10:04			南境界(東)	0.06	晴	コンクリート
3		10:23			南境界(西)	0.06	晴	草
4		10:19			西境界(煙突)	0.06	晴	コンクリート
5		10:12			北境界(中央)	0.06	晴	草
6	5月19日	11:06	富士見最終処分場	富士見町石井1873-2	処分場入口	0.04	雨	草
7		11:10			南境界ため池	0.05	雨	土
8		11:16			西境界出口	0.05	雨	コンクリート
9		11:19			西境界(北)	0.04	雨	草
10		11:24			処分場内中央	0.05	雨	焼却灰
11		11:02			グリーンステーション入口	0.04	雨	アスファルト
12	5月16日	10:10	前橋市最終処分場	荻窪町677	南境界入口	0.05	晴	芝
13		10:14			東境界歩道上	0.04	晴	コンクリート(側溝)
14		10:17			東境界(北)	0.04	晴	コンクリート(側溝)
15		10:24			西境界	0.05	晴	コンクリート(側溝)
16		10:04			処分場内中央	0.03	晴	土
17		10:20			北西(バックグラウンド)	0.04	晴	アスファルト

測定高さ: 地表から1メートル
測定機器: シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B) 単位: マイクロシーベルト/時

No	測定日	測定時刻	測定地点	住 所	測定地点	測定値	天気	地面状態
1	8月14日	10:04	六供清掃工場	六供町1536	東境界歩道上	0.05	晴	コンクリート
2		10:01			南境界(東)	0.06	晴	コンクリート
3		10:23			南境界(西)	0.05	晴	草
4		10:19			西境界(煙突)	0.06	晴	コンクリート
5		10:10			北境界(中央)	0.06	晴	草
6	8月18日	11:07	富士見最終処分場	富士見町石井1873-2	処分場入口	0.05	晴	草
7		11:13			南境界ため池	0.04	晴	土
8		11:18			西境界出口	0.06	晴	コンクリート
9		11:22			西境界(北)	0.05	晴	草
10		11:27			処分場内中央	0.04	晴	焼却灰
11		11:05			グリーンステーション入口	0.04	晴	アスファルト
12	8月15日	9:46	前橋市最終処分場	荻窪町677	南境界入口	0.05	雨	芝
13		9:50			東境界歩道上	0.04	雨	コンクリート(側溝)
14		9:53			東境界(北)	0.04	雨	コンクリート(側溝)
15		10:00			西境界	0.04	雨	コンクリート(側溝)
16		9:40			処分場内中央	0.03	雨	土
17		9:57			北西(バックグラウンド)	0.04	雨	アスファルト

測定高さ: 地表から1メートル
測定機器: シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B) 単位: マイクロシーベルト/時

No	測定日	測定時刻	測定地点	住 所	測定地点	測定値	天気	地面状態
1	11月21日	10:07	六供清掃工場	六供町三丁目1-14	東境界歩道上	0.07	晴	コンクリート
2		10:04			南境界(東)	0.05	晴	コンクリート
3		10:22			南境界(西)	0.06	晴	草
4		10:19			西境界(煙突)	0.06	晴	コンクリート
5		10:12			北境界(中央)	0.06	晴	草
6	11月17日	11:05	富士見最終処分場	富士見町石井1873-2	処分場入口	0.05	雨	草
7		11:12			南境界ため池	0.04	雨	土
8		11:20			西境界出口	0.05	雨	コンクリート
9		11:24			西境界(北)	0.06	雨	草
10		11:28			処分場内中央	0.05	雨	焼却灰
11		11:00			グリーンステーション入口	0.05	雨	アスファルト
12	11月21日	10:22	前橋市最終処分場	荻窪町677	南境界入口	0.05	晴	芝
13		10:26			東境界歩道上	0.05	晴	コンクリート(側溝)
14		10:30			東境界(北)	0.04	晴	コンクリート(側溝)
15		10:38			西境界	0.04	晴	コンクリート(側溝)
16		10:15			処分場内中央	0.03	晴	土
17		10:34			北西(バックグラウンド)	0.04	晴	アスファルト

測定高さ: 地表から1メートル
測定機器: シンチレーションサーベイメーター(TCS-172B) 単位: マイクロシーベルト/時

No	測定日	測定時刻	測定地点	住 所	測定地点	測定値	天気	地面状態
1	2月20日	10:03	六供清掃工場	六供町三丁目1-14	東境界歩道上	0.07	晴	コンクリート
2		10:00			南境界(東)	0.06	晴	コンクリート
3		10:19			南境界(西)	0.05	晴	草
4		10:16			西境界(煙突)	0.06	晴	コンクリート
5		10:09			北境界(中央)	0.06	晴	草
6	2月16日	11:08	富士見最終処分場	富士見町石井1873-2	処分場入口	0.05	晴	草
7		11:14			南境界ため池	0.04	晴	土
8		11:23			西境界出口	0.04	晴	コンクリート
9		11:25			西境界(北)	0.05	晴	草
10		11:29			処分場内中央	0.04	晴	焼却灰
11		11:05			グリーンステーション入口	0.05	晴	アスファルト
12	2月20日	10:58	前橋市最終処分場	荻窪町677	南境界入口	0.04	晴	芝
13		11:02			東境界歩道上	0.05	晴	コンクリート(側溝)
14		11:05			東境界(北)	0.04	晴	コンクリート(側溝)
15		11:14			西境界	0.04	晴	コンクリート(側溝)
16		10:55			処分場内中央	0.03	晴	土
17		11:09			北西(バックグラウンド)	0.04	晴	アスファルト