

【前橋市】浸水被害ハザードマップ掲載地点

別表

■ 床上浸水を含む被害が2回以上発生した地点

発生場所	件数	発生年月日	被害区分	備考
青柳町	6	平成13年7月25日	床下浸水	平成27年度に、雨水管整備工事を実施しました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成20年7月13日	床上浸水	
		平成23年8月14日	敷地内に雨水流入	
		平成26年7月1日	床下浸水	
		平成26年7月19日	用水路溢水	
		平成17年7月30日	床下浸水	
城東町三丁目	2	平成11年8月12日	床下浸水	雨水渠を整備しました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成11年8月14日	床上浸水	
城東町三丁目	2	平成11年8月12日	床下浸水	雨水渠を整備しました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成11年8月14日	床上浸水	
城東町三丁目	2	平成11年8月14日	床上浸水	雨水渠を整備しました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成14年8月3日	床下浸水	
上泉町	4	平成13年7月25日	床上浸水	平成28年対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成25年7月27日	床下浸水	
		平成27年7月28日	床上浸水	
		平成23年9月1～2日	床下浸水	
総社町総社	2	平成10年9月16日	床下浸水	区画整理による対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成11年8月14日	床上浸水	
上青梨子町	2	平成22年7月5日	床下浸水	付近の幹線道路の整備に伴い、被害の軽減・解消が見込まれます。
		平成25年9月16日	床上浸水	
総社町植野	2	平成13年7月25日	床上浸水	
		平成14年8月3日	床下浸水	
茂木町	2	平成13年7月25日	床上浸水	
		平成20年9月6日	道路冠水	

■ 床下浸水・道路冠水などが2回以上発生した地点

発生場所	件数	発生年月日	被害区分	備考
富田町	3	平成10年9月16日	床下浸水	県道整備に伴い、被害が解消されたと思われるため、ハザードマップには掲載していません。
		平成13年7月25日	床下浸水	
		平成14年8月3日	床下浸水	
城東町四丁目	2	平成14年8月3日	床下浸水	雨水渠を整備しました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成26年7月1日	床下浸水	
富士見町時沢	2	平成22年6月29日	床下浸水	平成22年秋頃に、水路の改良を行いました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成22年7月5日	床下浸水	
富士見町時沢	2	平成22年7月5日	畑冠水	平成22年秋頃に、水路の改良を行いました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成22年7月25日	畑冠水	
富士見町時沢	2	平成22年7月5日	宅地へ溢水	平成22年秋頃に、水路の改良を行いました。対策実施済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成22年7月25日	宅地へ溢水	
堀越町	2	平成23年8月14日	道路冠水	県道の拡幅工事や、排水構造物の整備に伴い、被害が解消されたと思われるため、ハザードマップには掲載していません。
		平成23年8月16日	道路冠水	
箱田町	3	平成26年7月19日	道路冠水	R元年対策工事完了のため、ハザードマップには掲載していません。
		平成26年8月22日	道路冠水	
		平成27年8月22日	道路冠水	
池端町	2	平成13年7月25日	床下浸水	H27道路改良工事完了のため、ハザードマップには掲載していません。
		平成22年7月5日	床下浸水	
上泉町	2	平成27年6月15日	床下浸水	平成28年対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成27年7月28日	床下浸水	
上泉町	2	平成25年7月27日	荻窪川が溢水	平成28年対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成27年6月15日	床下浸水	
上泉町	2	平成13年7月25日	床下浸水	平成28年対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成27年6月15日	床下浸水	
川曲町	2	平成10年7月24日	床下浸水	H19古市環改修済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成14年8月3日	床下浸水	
下大島町	2	平成14年8月3日	床下浸水	H30以降広桃環の利用無しのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成14年8月16日	床下浸水	
高花台一丁目	2	平成27年6月15日	道路冠水	排水施設の容量不足 定期清掃実施による対策済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成27年7月28日	側溝の溢水	
六供町	2	平成10年9月16日	道路冠水	雨水幹線整備済みのため、ハザードマップには掲載していません。
		平成14年8月3日	道路冠水	
大手町三丁目 (前橋公園親水ゾーン)	5	平成13年or平成14年	その他の浸水	利根川の水位が3.0mを超えた場合、立入規制を実施します。
		平成23年9月21日	その他の浸水	
		平成25年9月16日	その他の浸水	
		平成27年9月9日	その他の浸水	
石倉町四丁目 (前商グラウンド)	3	平成23年9月21日	その他の浸水	利根川の水位が3.0mを超えた場合、立入規制を実施します。
		平成25年9月16日	その他の浸水	
		平成27年9月9日	その他の浸水	
下新田町 (大利根緑地 少年野球グラウンド)	3	平成23年9月21日	その他の浸水	利根川の水位が2.7mを超えた場合、立入規制を実施します。
		平成25年9月16日	その他の浸水	
		平成27年9月9日	その他の浸水	
上新田町	3	平成10年9月16日	床下浸水	
		平成11年8月12日	床下浸水	
		平成14年8月3日	床下浸水	
上新田町	3	平成14年8月3日	床下浸水	
		平成23年9月1～2日	床下浸水	
		平成25年8月5日	床下浸水	

青柳町	2	平成22年8月24日	敷地内に雨水流入
		平成23年8月15日	敷地内に雨水流入
粕川町西田面	2	平成22年7月24日	床下浸水
		平成24年5月29日	床下浸水
総社町植野	2	平成16年8月9日	床下浸水
		平成17年7月30日	床下浸水
前箱田町	2	平成26年6月25日	道路冠水
		平成26年-月-日	道路冠水
元総社町	2	平成23年9月1日	車両冠水
		平成23年9月2日	車両冠水
元総社町	2	平成11年8月14日	床下浸水
		平成23年9月1～2日	床下浸水

【 注 意 点 】

- ・平成10年以降のデータを掲載しています。
- ・赤色の丸＝床上浸水を含む被害が2回以上発生した地点
- ・黄色の丸＝床下浸水や道路冠水などの被害が2回以上発生した地点
- ・橙色の線＝国体道路, 石倉アンダーパス
※群馬県道路冠水箇所マップに掲載されている地点
- ・青色の四角＝前橋公園, 大利根緑地
※水位上昇により立入規制実施
- ・浸水被害の原因は、側溝のごみ詰まり等が考えられますが、特定できない場合もあります。