



## 【建物被害】関東平野北西縁断層帯主部による地震 (M8.1)



揺れによる建物全壊率分布



液状化による建物全壊率分布

