

屋外広告物安全点検報告書

2026年 5月20日

(あて先) 前橋市長 あて

住所 前橋市大手町二丁目〇番

氏名 市役所株式会社

代表取締役 ○○ □□

電話番号

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

屋外広告物の点検結果を前橋市屋外広告物条例第32条の2第2項規定に基づき下記のとおり報告します。

広告物の種類	屋上広告物・ <u>壁面広告物</u> ・突出広告物・ <u>建植広告物</u> ・その他()		
設置場所	前橋市大手町二丁目〇番		
点検年月日	2026年 5月 10日		
点検責任者	氏名	前橋 太郎	
	住所	前橋市大手町一丁目◇番	
	電話番号		
	資格名称	屋外広告士 第▽▽▽号	
点検箇所	点検項目	異常の有・無	改善の概要
上部構造・基礎部	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	1,5の広告板 サビの程度低いため経過観察
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	2 鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	2の広告板 コーキング劣化 改善済み
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	6の壁面 切文字の腐食 改善済み
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	10の広告板不点灯 照明交換済み
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
	3 周辺機器の劣化、破損	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	
その他	1 付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけその他不足品)の腐食、破損	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	
	2 避雷針の腐食、損傷	有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	

様式第8号

	3 その他点検した事項（	）	有	無	
--	--------------	---	---	---	--

注1 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。

2 点検者責任者の資格を証明する書面の写しを添付する

3 異常ありの場合は「改善の概要」欄に、異常の状態（経過観察、要改善、等）及び具体的な措置等の内容を記入すること