

建築・土木工事全体
集計対象工事 59件

	大変良い	良い	普通	悪い	大変悪い	該当なし
現場事務所・作業員休憩所						
事務所入口まわり	5.1%	18.6%	50.8%	0.0%	0.0%	25.4%
工具類	1.7%	15.3%	32.2%	6.8%	0.0%	44.1%
スリッパなど上履きの状態	3.4%	8.5%	6.8%	0.0%	0.0%	81.4%
机の上や書棚	10.2%	15.3%	40.7%	3.4%	0.0%	30.5%
灰皿の用意、使用状態	0.0%	5.1%	39.0%	10.2%	0.0%	45.8%
事務所内の換気	5.1%	16.9%	49.2%	1.7%	0.0%	27.1%
ゴミ	6.8%	20.3%	40.7%	6.8%	0.0%	25.4%
掃除全般	5.1%	18.6%	37.3%	6.8%	0.0%	32.2%
流し台まわり	1.7%	3.4%	8.5%	0.0%	0.0%	86.4%
現場内						
安全標識類	6.8%	39.0%	30.5%	1.7%	1.7%	20.3%
資材置場／仮設材置場／ 材置場	8.5%	18.6%	47.5%	3.4%	0.0%	22.0%
燃料、危険物など	1.7%	11.9%	15.3%	6.8%	0.0%	64.4%
喫煙マナー	0.0%	12.5%	18.8%	3.1%	0.0%	65.6%
ゴミ	6.8%	22.0%	39.0%	6.8%	0.0%	25.4%
仮設トイレ・手洗い						
設置の場所	6.8%	37.3%	35.6%	3.4%	0.0%	16.9%
清掃状態	8.5%	23.7%	25.4%	22.0%	0.0%	20.3%
備品類	8.5%	27.1%	23.7%	16.9%	1.7%	22.0%
手洗い	0.0%	8.5%	25.4%	0.0%	5.1%	61.0%
身なり・服装・態度						
作業着・保護具（ヘルメッ ト、安全靴、安全帯など）	5.1%	27.1%	57.6%	0.0%	0.0%	10.2%
あいさつ・態度	6.8%	35.6%	47.5%	1.7%	0.0%	8.5%
車						
駐車状況	5.1%	23.7%	44.1%	5.1%	0.0%	22.0%
タイヤ洗浄	0.0%	5.1%	20.3%	3.4%	0.0%	71.2%

喫煙マナー				
	禁煙	分煙	喫煙	不明
現場事務所・作業員休憩所	20.4%	14.8%	46.3%	18.5%
現場内	50.0%	1.9%	40.7%	7.4%

全体						
	工夫や努力が成果として見られる	工夫や努力をしている	努力をしている	有効な努力をしていない	全く努力をしていない	該当なし
環境改善に向けての工夫や、前向きな努力が感じられるか	1.9%	16.7%	29.6%	20.4%	1.9%	29.6%

	いる	いない	未定・不明
女性技術者・技能者の有無	6件	46件	7件

上記で「いる」の内	している	していない
現場の体制について (件)		
現場の管理体制や毎日のKYなどに、女性の意見を取り入れているか	3	3
家庭事情（家事、育児、介護など）を考慮し、必要に応じたサポート体制が整っているか	3	3
技術や技能のレベルアップを目標とした、男女の差別的ない教育指導（OJT）を行っているか	4	2
現場での女性活用を、発注者や近隣住民・学校などに、目に見えるかたちでアピールできているか	0	6
作業について (件)		
男女の体力差を理解し、それを埋めるための工法の工夫や人員配置をしているか	3	3
長時間作業を避けるため、作業の省力化、合理化を心掛けているか	5	1
インフラ整備について (件)		
特に女性に配慮したマナーアップへの取り組みや指導を行っているか（5S、喫煙マナー、セクシャルハラスメントなど）	3	3
女性専用トイレや女性専用更衣室など、防犯対策も含めて、女性が安心して利用できるように配慮されているか	3	3