

建築工事全体
集計対象工事 20件

	大変良い	良い	普通	悪い	大変悪い	該当なし	禁煙	分煙	喫煙	不明
現場事務所・作業員休憩										
事務所入口まわり	5.0%	30.0%	50.0%	0.0%	0.0%	15.0%				
工具類	0.0%	25.0%	20.0%	0.0%	0.0%	55.0%				
スリッパなど上履きの状態	0.0%	10.0%	5.0%	0.0%	0.0%	85.0%				
机の上や書棚	15.0%	10.0%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%				
喫煙マナー							46.7%	26.7%	26.7%	0.0%
灰皿の用意、使用状態	0.0%	0.0%	35.0%	5.0%	0.0%	60.0%				
事務所内の換気	10.0%	20.0%	50.0%	0.0%	0.0%	20.0%				
ゴミ	10.0%	25.0%	35.0%	0.0%	0.0%	30.0%				
掃除全般	5.0%	35.0%	20.0%	5.0%	0.0%	35.0%				
流し台まわり	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	80.0%				
現場内										
安全標識類	5.0%	30.0%	55.0%	0.0%	5.0%	5.0%				
資材置場／仮設材置場／ 材置場	15.0%	25.0%	35.0%	0.0%	0.0%	25.0%				
燃料、危険物など	5.0%	10.0%	15.0%	0.0%	0.0%	70.0%				
喫煙マナー							73.3%	6.7%	26.7%	0.0%
ゴミ	15.0%	20.0%	25.0%	0.0%	0.0%	40.0%				
仮設トイレ・手洗い										
設置の場所	10.0%	50.0%	15.0%	0.0%	0.0%	25.0%				
清掃状態	15.0%	35.0%	20.0%	10.0%	0.0%	20.0%				
備品類	15.0%	45.0%	10.0%	5.0%	0.0%	25.0%				
手洗い	0.0%	10.0%	35.0%	0.0%	0.0%	55.0%				
身なり・服装・態度										
作業着・保護具（ヘルメッ ト、安全靴、安全帯など）	10.0%	15.0%	55.0%	0.0%	0.0%	20.0%				
あいさつ・態度	5.0%	25.0%	50.0%	0.0%	0.0%	20.0%				
車										
駐車状況	5.0%	15.0%	45.0%	5.0%	0.0%	30.0%				
タイヤ洗浄	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	80.0%				

全体						
	工夫や努力が成果として見られる	工夫や努力をしている	努力をしている	有効な努力をしていない	全く努力をしていない	該当なし
環境改善に向けての工夫や、前向きな努力が感じられるか	3.8%	11.5%	50.0%	11.5%	0.0%	23.1%

	いる	いない	未定・不明
女性技術者・技能者の有無	3件	15件	2件

上記で「いる」の内	している	していない
現場の体制について (件)		
現場の管理体制や毎日のKYなどに、女性の意見を取り入れているか	1	2
家庭事情（家事、育児、介護など）を考慮し、必要に応じたサポート体制が整っているか	2	1
技術や技能のレベルアップを目標とした、男女の差別ない教育指導（OJT）を行っているか	2	1
現場での女性活用を、発注者や近隣住民・学校などに、目に見えるかたちでアピールできているか	0	3
作業について (件)		
男女の体力差を理解し、それを埋めるための工法の工夫や人員配置をしているか	0	3
長時間作業を避けるため、作業の省力化、合理化を心掛けているか	2	1
インフラ整備について (件)		
特に女性に配慮したマナーアップへの取組みや指導を行っているか（5S、喫煙マナー、セクシャルハラスメントなど）	1	2
女性専用トイレや女性専用更衣室など、防犯対策も含めて、女性が安心して利用できるように配慮されているか	0	3