

令和7年度公開建築パトロール現地調査結果（未着工は含まず）

班		調査件数	違反内容		
			表示板未掲示	その他	計
1 班 50号南・利根川西方面	午前	12	0	0	0
	午後	14	0	0	0
2 班 50号北方面	午前	18	3	0	3
	午後	11	0	0	0
合計		55	3	0	3